

Общество с ограниченной ответственностью «Гранула»

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «Гранула»

_____ Е.А.Пеллетайзер

« ____ » _____ 202_ г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ
И ВИДОВ РАБОТ ПЕЛЛЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

№ ИОТ 01-04-20

г. Трудовой
2020г.

Инструкция по охране труда «Общие требования безопасности для профессий и видов работ пеллетного производства».

1. На работы в пеллетное производство могут быть допущены лица, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения этих работ.
2. К выполнению работ допускаются рабочие и ИТР, прошедшие вводный, первичный инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение.
3. Каждый рабочий в процессе работы в установленные сроки должен проходить инструктаж по охране труда и обучение.
4. О проведенных инструктажах и обучении в удостоверении по технике безопасности делается соответствующая запись.
5. Допуск к работе осуществляется руководителем подразделения.
6. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.
7. Каждый рабочий должен знать правила внутреннего трудового распорядка предприятия и строго выполнять их.
8. Находясь на территории предприятия нужно быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями транспортных средств и выполнять их.
9. Проходить только по предусмотренным переходам. Не проходить между подвижными частями машин и оборудования, конвейерами, по сложенному материалу. Не переходить или перебежать дорогу перед движущимся транспортным средством.
10. Запрещается включать и останавливать оборудование, работа на котором не поручена непосредственным руководителем
11. Курить разрешается только в специально отведенных местах. Вне установленных мест курение строго ЗАПРЕЩЕНО.
12. Не разрешается приносить, употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические препараты.
13. Лица в нетрезвом состоянии, находящиеся на территории предприятия, как в рабочее, так и в нерабочее время, подлежат немедленному удалению с территории предприятия с составлением акта об отстранении от производства.
14. Не допускается пребывание на территории предприятия лиц, находящихся в нездоровом (физически или психически) состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться причиной опасности для жизни этого лица или других работников.
15. Для предотвращения взрыва или пожара: не зажигать спички и не применять открытый огонь в пожароопасных местах цеха, площадки складирования лесоматериала и щепы, использованные обтирочные материалы и промасленную ветошь убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, не допускать скопления пыли на

оборудовании и рабочих местах, не сушить специальную одежду и обувь на нагревательных приборах, обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения.

16. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися в цехе или на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.), принять меры для вызова к месту пожара начальника производства или другого должностного лица.
17. К управлению машинами, оборудованием и инструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления ими.
18. Работники, занятые в пеллетном производстве, в период работы должны пользоваться средствами индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, перчатки или рукавицы, респиратор, беруши и др.), выдаваемыми на предприятии.
19. Каждый рабочий должен быть ознакомлен с технологическими инструкциями, с технической документацией используемого оборудования, знать принцип работы, наладки и обслуживания его, и выполнять во время работы их требования.
20. Рабочие места, площадки, транспортные пути с наступлением темноты или при плохой видимости (туман, дождь, снег) должны иметь искусственное освещение, обеспечивающее освещенность не ниже установленной отраслевыми нормами. Работать без достаточного освещения рабочего места не разрешается.
21. Ремонтные работы разрешается проводить только при остановленных механизмах оборудования и обесточенных шкафах электроаппаратуры, при этом на выключенный главный рубильник вывешивается табличка "Не включать! Работают люди!".
22. Машины, оборудование, моторный и ручной инструмент должны соответствовать стандартам и эксплуатироваться только в исправном состоянии. Рабочие обязаны соблюдать установленные заводской документацией требования обращения с машинами и оборудованием.
23. Рабочие, пользующиеся для проезда на работу и с работы транспортом, предоставленным предприятием, обязаны знать и строго выполнять правила перевозки пассажиров. Проезд к месту работы и обратно на не оборудованном для этих целей транспорте запрещается.
24. Организационное руководство работой смены осуществляет непосредственно оператор. Распоряжения и указания оператора являются обязательными для выполнения всеми рабочими.
25. Работник обязан извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания

26. Инструкция должна выполняться всеми рабочими, занятыми в пеллетном производстве. Лица, нарушившие требования безопасности, несут административную ответственность согласно правилам внутреннего трудового распорядка, если их действия не влекут за собой уголовной ответственности.
27. В случаях, не предусмотренных в настоящей инструкции, обращаться к непосредственному руководителю работ.

Разработал:

Начальник производства

Г.А.Сушильный

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией по охране труда Общие требования безопасности для профессий и видов работ пеллетного производства

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				